



TELEPÍTÉS

Kiegészítők


Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a modult felhelyezi.



1. Hub és fedél: A hub felszerelése előtt be kell helyezni a fedélbe. Győződjön meg arról, hogy a hub portjai a képeken látható módon illeszkednek a kábelrögzítő nyílásokhoz.



2. A mellékelt USB-C apa- és apa adapter a hub közvetlen csatlakoztatására szolgál az USB-C 3.1 dokkoló hátuljához. Csúsztassa a hubot és a fedelet a dokkoló hátuljára, ügyelve arra, hogy az USB-C adapter beilleszkedjen a hubba és rögzítse azt.



3. Rögzítse a hubot: A mellékelt rögzítőelemek és szerszám segítségével rögzítse a hub fedelét a dokkolóhoz.

4. Rögzítse az esetleges USB-kábeleket a mellékelt kötegelővel a képeken látható módon.

Az alábbiakkal kompatibilis

